
PS

ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de FLEXIÓN/CIZALLAMIENTO

Células de carga serie: FTP - FTZ - FTK

Campo de aplicación hasta 10000 kg



CARGA MÁXIMA ESTÁTICA kg	PARA CÉLULAS DE CARGA	PESO NETO (kg)	MODELO
5000	FTK - FTP - FTZ (3000 - 5000 kg)	10.5	PS
10000	FTP	15.5	PS10T

Célula de carga no incluida.

DESCRIPCIÓN


- Placa superior, inferior y bloque de acero galvanizado.
- Vínculo contra el desplazamiento lateral y protección antivuelco mediante junta esférica.
- Compensación de la falta de alineación de las superficies de apoyo de la estructura.
- Regulación en altura.


PS


ACCESORIO DE MONTAJE para células de carga de FLEXIÓN/CIZALLAMIENTO


DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- Interconectar las placas a la red de tierra.
- Proceder a la regulación de altura, en el caso de estructuras con 4 apoyos, si uno de éstos no está en contacto con la parte superior del accesorio de montaje.
- Para los tornillos de fijación de la célula de carga (•) se debe prever el par de apriete de 290 Nm para PS y 690 Nm para PS10T.

















La Empresa se reserva el derecho de realizar cambios en los datos técnicos, dibujos e imágenes sin previo aviso.

LAUMAS S.r.l.
Fax: (+39) 0521 681091
• SALES DEPARTMENT: sales@laumas.it
• Phone: (+39) 0521 683124