



DESCRIZIONE		CODICE
<b>CAVI E GUAINE</b>		
	Cavo schermato 6x0.25 mm <sup>2</sup> . Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020S
	Cavo schermato armato antiroditore 6x0.22 mm <sup>2</sup> . Matasse disponibili: 5 - 10 - 200 m.	CAVO6020SARM
	Guaina flessibile GUA in PVC installata sul cavo della cella di carico. IP67 - Ø interno: 10 mm - Ø esterno: 14 mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lunghezza 3 m + 1 raccordo in PVC</li> <li>■ lunghezza 5 m + 1 raccordo in PVC</li> <li>■ lunghezza 6 m + 1 raccordo in PVC</li> <li>■ lunghezza 10 m + 1 raccordo in PVC</li> </ul>	
	Cavo di estensione schermato 6x0.22 mm <sup>2</sup> , inguainato, per collegare lo strumento di pesatura alla cassetta di giunzione. Guaina flessibile in PVC - IP67. Cablaggio a cura del cliente. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lunghezza 5 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC</li> <li>■ lunghezza 10 m + 1 raccordo M16x1.5 in PVC</li> </ul>	
<b>CABLAGGI</b>		
	Cablaggio tra cella di carico e cassetta di giunzione.  Cablaggio tra strumento di pesatura e cassetta di giunzione.	
<b>COMMUTATORI</b>		
	Commutatore esterno a 12 posizioni per la selezione di formule e gruppi di setpoint.	EC
	Selezione di 12 gruppi da 5 setpoint tramite contatto esterno.	E